

Fecha Inspeccion: 19/6/2023 22:13:00



INSPECCION EQUIPO GENERAL

Nombre transportista: RCL
Nombre planta: PLANTA LA GREDA
PATENTE TRACTO / CAMION: PP.FJ-23
HORA inspeccion: 22:29 horas
NOMBRE CONDUCTOR: Alex Pereira Pereira

Nombre conductor: No seleccionado

KILOMETRAJE TRACTO: 438177
PATENTE SEMI REMOLQUE: KD.JH-23


Resolución: Rechazado

TIPO CONTRAVENCIÓN	CLASIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
DOCUMENTOS		
EPP y PRESENTACION PERSONAL		
EQUIPO (CAMELLON)		
EQUIPO (VUELTA DE PERRO)		
Pértiga no funciona	Grave	Si
TRACTO / CABINA		
Observaciones: Pértiga no funciona; Se mantiene desviación detectada el 18-06-2023, consistente en perdida nematica en valvula de comando de eje New Wey. Inspector Mecanico: Juan Escobar Ceballos.		

OT: 59107

23, 19:58

OT 59107



RED CARGO LOGISTICA S.A.

ETCON-R-MAN-03: ORDEN DE TRABAJO PHP

VERSION	FECHA APROBACION	PAGINA DE LA SECCION
00	29/09/2017	1/1
GENERADO POR		APROBADO POR
ENCARGADO DE MANTENCION DE BASE		GERENTE DE MANTENCIÓN

OT:59107

PATENTE: PPFJ23
 CONDUCTOR: SIN CONDUCTOR
 MARCA: SCANIA
 N MOTOR:
 AÑO: 2021
 SUPERVISOR: PABLO VILCHES
 USUARIO: MILLAPEL
 SOLICITADO POR: MILLAPEL

BASE DE REPARACION:
 FECHA SOLICITUD:
 MODELO:
 CHASIS (VIN):
 KILOMETRAJE:
 FLOTA:
 ESTADO:

E.T. ILLAPEL (PELAMBRE)
 20/06/2023
 G450 A 6X4
 9BSG6X400M3981664
 478.594
 ENEX CONCON
 PENDIENTE

Detalle de Defectos


Defecto	Descripcion	Mecanico	Observacion
ACCESORIOS	CAMBIAR PERTIGA DE EQUIPO	FRANCISCO HERNÁN JAURE GONZÁLEZ	CAMBIAR PERTIGA DE EQUIPO.

Repuestos a Utilizar


Repuesto	Cantidad Solicitada

Servicios Adicionales

Descripcion del Servicio	Cantidad Solicitada
Fecha Entrada: Fecha Termino: Observaciones:	



FIRMA OPERACIONES:



FIRMA ENCARGADO MANTENCION