

OT 59240



RED CARGO LOGISTICA S.A.

ETCON-R-MAN-03. ORDEN DE TRABAJO PHP

VERSION	FECHA APROBACION	PAGINA DE LA SECCION
00	29/09/2017	1/1
GENERADO POR		APROBADO POR
ENCARGADO DE MANTENCION DE BASE		GERENTE DE MANTENCIÓN

**OT:59240**

PATENTE:	PPFJ23	BASE DE REPARACION:	E.T. ILLAPEL (PELAMBRE)
CONDUCTOR:	SIN CONDUCTOR	FECHA SOLICITUD:	23/06/2023
MARCA:	SCANIA	MODELO:	G450 A 6X4
N MOTOR:		CHASIS (VIN):	9BSG6X400M3981664
AÑO:	2021	KILOMETRAJE:	439.518
SUPERVISOR:		FLOTA:	ENEX CONCON
USUARIO:	MILLAPEL	ESTADO:	CERRADA
SOLICITADO POR:	MILLAPEL		

**Detalle de Defectos**

Defecto	Descripcion	Mecanico	Observacion
ELECTRICO	ALARMA DE RETROCESO SIN SONIDO.	GABRIEL APABLAZA	CAMBIO ALARMA RETROCESO

**Repuestos a Utilizar**

Repuesto	Cantidad Solicitada

**Servicios Adicionales**

Descripcion del Servicio	Cantidad Solicitada

Fecha Entrada: Fecha Termin: Observaciones:

Departamento de  
Operaciones  
Red Cargo Logística S.A.  
FIRMA OPERACIONES:

  
FIRMA ENCARGADO MANTENCION

Fecha Inspeccion: 21/6/2023 23:26:00



### INSPECCION EQUIPO GENERAL

Nombre transportista: RCL  
Nombre planta: PLANTA LA GREDA  
PATENTE TRACTO / CAMION: PP.FJ-23  
HORA inspeccion: 23:45 horas  
NOMBRE CONDUCTOR: Jaime Espinoza Maldonado

Nombre conductor: No seleccionado  
KILOMETRAJE TRACTO: 439518  
PATENTE SEMI REMOLQUE: KD.JH-23

**Resolución: Rechazado**

TIPO CONTRAVENCIÓN	CLASIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
DOCUMENTOS		
EPP y PRESENTACION PERSONAL		
EQUIPO (CAMELLON)		
EQUIPO (VUELTA DE PERRO)		
NO PRESENTA: Alarma de reversa audible (Camion y Semi)	Grave	Si
TRACTO / CABINA		
Observaciones: Alarma de reversa del tracto sin señal audible. Desviación detectada el 19-06-2023 (pertiga sin funcionar) FUE CORREGIDA. Inspector Mecanico: Juan Escobar Ceballos.		

*Cambio alarma de retroceso.*

*OT: 59240*