


Fecha Inspeccion: 19/6/2023 23:51:00



INSPECCION EQUIPO GENERAL

Nombre transportista: RCL
Nombre planta: PLANTA LA GREDA
PATENTE TRACTO / CAMION: SR.GT-91
HORA inspeccion: 00:00 horas
NOMBRE CONDUCTOR: David Vilchez Tapia


Nombre conductor: No seleccionado
KILOMETRAJE TRACTO: 24776
PATENTE SEMI REMOLQUE: KD.JH-17

Resolución: Rechazado

TIPO CONTRAVENCIÓN	CLASIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
DOCUMENTOS		
EPP y PRESENTACION PERSONAL		
EQUIPO (CAMELLON)		
EQUIPO (VUELTA DE PERRO)		
Pértiga no funciona	Grave	Si
TRACTO / CABINA		
Observaciones: Pertiga no funciona. Inspector Mecanico Juan Escobar Ceballos		

Reparado OT. 59105

OT 59105

		RED CARGO LOGISTICA S.A.	
		ETCON-R-MAN-03: ORDEN DE TRABAJO PHP	
VERSION	FECHA APROBACION	PAGINA DE LA SECCION	
00	29/09/2017	1/1	
GENERADO POR		APROBADO POR	
ENCARGADO DE MANTENCION DE BASE		GERENTE DE MANTENCION	

OT:59105

PATENTE:	SRGT91	BASE DE REPARACION:	E.T. ILLAPEL (PELAMBRE)
CONDUCTOR:	SIN CONDUCTOR	FECHA SOLICITUD:	20/06/2023
MARCA:	MERCEDES BENZ	MODELO:	NEW ACTROS 2645 (EURO 5)
N MOTOR:		CHASIS (VIN):	W1T963424P0624840
AÑO:	2023	KILOMETRAJE:	25.185
SUPERVISOR:	PABLO VILCHES	FLOTA:	ENEX PELAMBRE
USUARIO:	MILLAPEL	ESTADO:	CERRADA
SOLICITADO POR:	MILLAPEL		

Detalle de Defectos

Defecto	Descripcion	Mecanico	Observacion
ACCESORIOS	SE INSTALA PERTIGA USADA	P.V. lch 3	SE INSTALA PERTIGA USADA
ACCESORIOS	SE INSTALA LED DE PERTIGA NUEVA	P.V. lch 3	SE INSTALA LED DE PERTIGA USADA

Repuestos a Utilizar


Repuesto	Cantidad Solicitada

Servicios Adicionales

Descripcion del Servicio	Cantidad Solicitada

Fecha Entrada: Fecha Terminada: Observaciones:

Departamento de Operaciones
 Red Cargo Logística S.A.
 FIRMA OPERACIONES


 FIRMA ENCARGADO MANTENCION